

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE AREE DEGRADATE

N°003

| | | | |
|---------------|-------------------------------|--------------------|------------------|
| data | 02/06/97 | | |
| Riferimento | cartografico al 10.000 - Tav. | A5 c2 | |
| Comune | SOMMA LOMBARDO / VERGIATE | | Prov. VA |
| Località | TIRO A SEGNO | | |
| Superficie Ha | 20.5 | Falda scoperta mq. | |
| Situazione | altimetrica | Quota min | 252.5 |
| | | Quota max | 270 |
| Zona secondo | PTC C2 | Uso attuale | DISCARICA R.S.U. |

DESCRIZIONE DELL'AREA E NOTE

La cava ha concluso i lavori di escavazione a ridosso del poligono di tiro. Il riempimento con R.S.U. è in fase conclusiva.

CRITERI DI INTERVENTO

Restauro ambientale con recupero forestale/naturalistico funzionale.

FINALITÀ COMPATIBILI

Naturalistico.

LIMITI DI ACCETTABILITÀ

Rimozione degli impianti di lavorazione inerti di cui sopra.

SCHEDA "R" 3

