

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE AREE DEGRADATE

N°034

data	06/06/97				
Riferimento	cartografico al 10.000 - Tav.		A6 c2		
Comune	TURBIGO			Prov. MI	
Località	PONTE DI TURBIGO				
Superficie Ha	15	Falda scoperta mq.	50.000		
Situazione	altimetrica	Quota min	129	Quota max	134
Zona secondo	PTC B2		Uso attuale	NESSUNO/PARCHEGGIO	

DESCRIZIONE DELL'AREA E NOTE

Area che veniva usata per il "sorting" dell'oro dalla sabbia. Il Comune di Turbigo, proprietario dell'area, ha in corso di definizione un progetto di recupero.

CRITERI DI INTERVENTO

Si necessita una sistemazione dei laghi con eventuali approfondimenti al fine di creare una migliore circolazione idrica evitando lo stagnamento. La sistemazione delle sponde dovrà essere funzionale alla finalità.

FINALITÀ COMPATIBILI

Naturalistico/Ricreativo.

LIMITI DI ACCETTABILITÀ

Recupero dei volumi esistenti anche con demolizione e ricostruzione. Quelli dell'area B2 in cui è inserita.

SCHEDA "R" 34

